



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงนูนัน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย
ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		ภาควัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหวัชติด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยยาม นิสาละ	28-๑-๕๘	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะดัมเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภู่น	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัตยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอด	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัตยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 28 ตุลาคม 25๕๘

วิธีการตรวจสอบเพลิงไหม้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุเลขในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดตัน
 4. แก้ววัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลยวบหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายขีด เพื่อป้องกันภาภาคเลน
7. สลักเหล็กที่ใช้ติดกับหัวรีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ควรถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีก๊วยบีตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมที่แจ้งประจำเดือน.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....



รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาตชอ ต๊ะปุย	๒๑ ๓๓ ๕๔	/		/		/		/		/				
029/57	ราม๊ะ อะยิมุสา	— ๕ —	/		/		/		/		/				
033/57	ดีตัน ซ็อมา	— ๕ —	/		/		/		/		/				
021/57	รสถี เต๊ะปุย	— ๕ —	/		/		/		/		/				
048/57	เจ๊ะซาเร็น ปุหยัง	— ๕ —	/		/		/		/		/				
023/57	สมเต้จ หมดเต๊ะ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
010/57	ตะอาด จางวาง	— ๕ —	/		/		/		/		/				
08/57	พรนาวิน อุมายัน	๒๑ ๓๓ ๕๔	/		/		/		/		/				
014/57	ยะโกบ จางวาง	— ๕ —	/		/		/		/		/				
037/57	ตอและ นิตาและ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
002/57	อาหวัง เพะน๊ะ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
043/57	มะอูเต็น เต๊ะปุย	— ๕ —	/		/		/		/		/				
039/57	ราฮูล ปาติง	— ๕ —	/		/		/		/		/				
027/57	นาซอรี เต๊ะปุย	— ๕ —	/		/		/		/		/				
034/57	ประเสริฐ ตาหมาด	— ๕ —	/		/		/		/		/				
004/57	เฉลิมชัย ปุหยัง	— ๕ —	/		/		/		/		/				



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบดังต่อไปนี้ถึงแบบฟอร์มนี้ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....2564.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาวดีความดัน		ที่จนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อริย์ เหวหมัด	29.10.64	/		/							/			
041/57	ดล ยานา	—			/							/			
0030/48	มะยงาบ ปุหยัง	—			/							/			
0024/48	นาแซร์ เต็นหนาน	—			/							/			
0027/48	รชอหมาน ตาหนาด	—			/							/			
0021/48	ดอลิละ ปุหยัง	—			/							/			
0031/48	หาม มีการ	—			/							/			
0028/48	ยะผาด เหวนิละ	—			/							/			
0029/48	มะนีออต อยุติ	—			/							/			
0032/48	สาณุ ปาดิง	—			/							/			
0025/48	มัตยิดบ้านไต้	29.10.64	/		/							/			
033/48	ศพด.บ้านไต้	—			/							/			
0034/48	ภูสีพ	—			/							/			
042/57	มาโนช รอดบุญ	—			/							/			
012/57	ตาเล็ม ปาดูลัง	—			/							/			
038/57	เจ๊ะปา ลาปีฮี	—			/							/			
022/57	กะจิก ยาค่า	—			/							/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 3 ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2564.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เข็มนัดดับเพลิง		สภาพสายหิ้วดีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาสี จางวาง	22 สิงหาคม	/		/				/			/			
006/57	อารีย์ สันตยา	- 6 -	/		/				/			/			
013/57	ศักดิ์ชัย วิทยพัล	- 9 -	/		/				/			/			
044/57	แพไต้วร	- 1 -	/		/				/			/			
018/57	สีเป็ด	- 1 -	/		/				/			/			
032/57	กะมอ	- 1 -	/		/				/			/			
031/57	ห้องเย็นสินมุกดี	- 1 -	/		/				/			/			
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	- 1 -	/		/				/			/			

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 สิงหาคม 2564

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 3

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายหิ้วดีดต้องไม่มีวัสดุหลุด
- เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เข็มนัดดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือฉีกขาด เพื่อให้ป้องกันการแตก
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีน้ำหนักของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้สลักดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		มี		ที่เขวถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		หลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กองเก็บ เส้นอาวามีน	22 พ.ค. 64	/		/		/		/		/		
040/57	จุด อยุธยา	—	/		/		/		/		/		
03/57	กองเก็บ มีการ	—	/		/		/		/		/		
051/57	ดาหนาน บูหัด	—	/		/		/		/		/		
07/57	ค่ายน หลงสาม๊ะ	—	/		/		/		/		/		
016/57	ศูภมาศ ปาดูลัง	—	/		/		/		/		/		
028/57	รถสัน มีโกบ	—	/		/		/		/		/		
020/57	มาษามาด แก้วสลา	—	/		/		/		/		/		
05/57	การิม เหมบั้งตัน	—	/		/		/		/		/		
025/57	โต๊ะหมาด เหมบั้งตัน	—	/		/		/		/		/		
047/57	รมลี บูหัด	—	/		/		/		/		/		
011/57	เจ๊ะหยงา โต๊ะดิน	22 พ.ค. 64	/		/		/		/		/		
015/57	จักรี มีการ	—	/		/		/		/		/		
030/57	อ่าโต๊ะ หลั่งกอลอ	—	/		/		/		/		/		
017/57	สุเต็น นวา	—	/		/		/		/		/		
045/57	รอนิม ญูมดา	—	/		/		/		/		/		
01/57	หวันนี มีการ	—	/		/		/		/		/		
024/57	หวันสนลิม เหมบั้งตัน	—	/		/		/		/		/		
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบั้งตัน	—	/		/		/		/		/		
035/57	หมาด มีการ	—	/		/		/		/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผดงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน..... พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		สี		แถววัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วง		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสานีละ	22 พ.ย ๕๘	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเงิน	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูนั้น	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอถอ	- 1 -	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	- 1 -	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผดงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่เป็นจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงดับเพลิง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดตัน
 4. แถววัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขี้ยวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีลพลาستيك ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันภกาดเลน
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องเป็นที่ใช้วัดของถึงดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มองเห็นการยับยั้ง ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมมีทั้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ณ.ฤศจิกายน 2564.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		เกอวัดความดัน		ที่เขานถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อารีย์ เหวหนัด	24 มิ.ย. 64	/		/			/		/		/			
041/57	ดล ยางา	—	/		/			/		/		/			
0030/48	มะยาบ ปุหยัง	—	/		/			/		/		/			
0024/48	นาแหร เต็มหมาน	—	/		/			/		/		/			
0027/48	รชหมาน ตาหมาด	—	/		/			/		/		/			
0021/48	ดอติง ปุหยัง	—	/		/			/		/		/			
0031/48	หาม มีกาบ	—	/		/			/		/		/			
0028/48	ยะผาด เหวหะ	29 มิ.ย. 64	/		/			/		/		/			
0029/48	มะนือต อยู่ดี	—	/		/			/		/		/			
0032/48	สาบ ปาดิง	—	/		/			/		/		/			
0025/48	มัสยิดบ้านไต้	—	/		/			/		/		/			
033/48	ศพด.บ้านไต้	—	/		/			/		/		/			
0034/48	กู้ชีพ	—	/		/			/		/		/			
042/57	มาเนช รอดบุญ	—	/		/			/		/		/			
012/57	ตาเลบ ปาดูสัง	—	/		/			/		/		/			
038/57	เจ๊ะปา ลาปีลี	—	/		/			/		/		/			
022/57	กะจี ยาดำ	—	/		/			/		/		/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....นครศรีธรรมราช.....2564.....

รหัส ตั้งดับเพลิง	ตำแหน่งที่ตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี งามวาง	24.4.64	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสวน	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วัชร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีปัด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมุกดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหนัด หลงภูมิ่ง	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 24 เมษายน 2564

วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันหมดอายุ จะต้องระบุลงใน วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ตั้งตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดต้น
 4. เกจวัดความดัน ที่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่ไม่คลลิก ให้นำเขวหรือมีรอยฉีก เพื่อป้องกันอากาศเดิน
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดบีบีซี ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ที่...สต.๗๒๒๐๑/-...วันที่... ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบภัยพิบัติแบบผสมเชิงประจักษ์ขนาด.....15.....บอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กันยายน.....2564.....

รหัสภัยพิบัติ	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพภัยพิบัติ		ขีด		กำจัดความมั่นคง		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายชีวิต		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กอบเก็บ เส้นอาเมน	20 ก.ย. 64	/		/		/		/		/	/		/	
040/57	จุ่มด อยุติ	—	/		/		/		/		/	/		/	
03/57	กอบเก็บ มีการ	—	/		/		/		/		/	/		/	
051/57	คาหนาน ปูหัด	—	/		/		/		/		/	/		/	
07/57	ดาอัน หลงสามะ	—	/		/		/		/		/	/		/	
016/57	ศุภมาศ ปาดูลัง	—	/		/		/		/		/	/		/	
028/57	รอสัน มีโกบ	—	/		/		/		/		/	/		/	
020/57	มาสาหมาด แก้วสลา	—	/		/		/		/		/	/		/	
05/57	การิม เหมบันตัน	—	/		/		/		/		/	/		/	
025/57	โต๊ะหมาด เหมบันตัน	20 ก.ย. 64	/		/		/		/		/	/		/	
047/57	รมลี ปูหัด	—	/		/		/		/		/	/		/	
011/57	เจ๊ะหยง โต๊ะดิน	—	/		/		/		/		/	/		/	
015/57	จักร มีการ	—	/		/		/		/		/	/		/	
030/57	อ่าโต๊ะ หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/	/		/	
017/57	สุเต็น นวา	—	/		/		/		/		/	/		/	
045/57	รชหีม ญูมดา	—	/		/		/		/		/	/		/	
01/57	หวันมี มีการ	—	/		/		/		/		/	/		/	
024/57	หวันสาเล็ม เหมบันตัน	—	/		/		/		/		/	/		/	
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบันตัน	—	/		/		/		/		/	/		/	
035/57	หมาด มีการ	—	/		/		/		/		/	/		/	



องค์การฯ บริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้แบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน..... 2564

รหัส ดับเพลิง	ตำแหน่งที่ตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาลิ	20 ต.ค. 64	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	-	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	-	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบราหม หลงภูนั้น	-	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัตยิด บ้านเหนือ	-	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	-	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาน หลังกอล	-	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัตยิด (เก่า)	-	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 ตุลาคม 2564

วิธีการตรวจดับเพลิงวงกลมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพดับเพลิงที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดตัน
4. เกจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าพนักงานป้องกันและดับเพลิงทราบ
5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีพลาสติก ที่มดสลัก ให้ขาดหรือมดสลัก เพื่อให้ป้องกันการกัดสน
7. สลักเหล็กที่ใช้ดับเพลิงต้องมีข้อต่อให้ตรงดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถึงดับเพลิงที่ลง เพื่อให้ดับเพลิงมีกรวยตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....เดือน..... 2564

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาจวัดความดัน		ที่เขววมถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ จางวาง	24.8.64	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาญ	-	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	-	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	-	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	-	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	-	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	-	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	-	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2564

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - ภาจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่... สต.๗๒๒๐๑/-... วันที่... มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน... นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือนขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ชำรุด		ที่แขวนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้ว		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กอบเอิบ เส้นอาเม็น	๑๐ สิงหาคม	/		/		/		/		/		
040/57	จุมุด อยุธยา	— ๖ —	/		/		/		/		/		
03/57	กอบเข้ม มีการ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
051/57	ดาหมาน นูหัด	— ๖ —	/		/		/		/		/		
07/57	สายัน หลงสาม๊ะ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
016/57	ศุภมาศ ปาดูสัง	— ๖ —	/		/		/		/		/		
028/57	รชสสัน มีโกบ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
020/57	มาฮานหมาด แก้วสลา	— ๖ —	/		/		/		/		/		
05/57	การิม เหมบั่นตัน	— ๖ —	/		/		/		/		/		
025/57	โต๊ะหมาด เหมบั่นตัน	1๑ มิ.ย. ๕๗	/		/		/		/		/		
047/57	รมดี นูหัด	— ๖ —	/		/		/		/		/		
011/57	เจ๊ะหยง โต๊ะดิน	— ๖ —	/		/		/		/		/		
015/57	จักรี มีการ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
030/57	อ่าโต๊ะ หลังกอลอ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
017/57	ดูเต็น นาวา	— ๖ —	/		/		/		/		/		
045/57	รชหีม กูมุดา	— ๖ —	/		/		/		/		/		
01/57	หวั่นมี มีการ	— ๖ —	/		/		/		/		/		
024/57	หวั่นสาเลิม เหมบั่นตัน	— ๖ —	/		/		/		/		/		
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบั่นตัน	— ๖ —	/		/		/		/		/		
035/57	นมาด มีการ	— ๖ —	/		/		/		/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยพรม ไม้สาละ	10 สิงหาคม 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตันเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงกุ่มัน	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลงกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 10 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับอุปกรณ์สมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมดูจุดตัน
 4. เกจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
 5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
 6. สภาพของซิลพลาสติค ที่มุดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีก เพื่อป้องกันการกดเล่น
 7. สลักเหล็กที่ใช้ดันมีกับที่บริเวณของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
 8. คราวถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าแหล่งพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมที่ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ส.ค.๒๕๕๕.....25๕5.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		เกาต์ความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพตายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี ว่างวาง	๑๑ ส.ค. ๕๕	/		/		/		/			/			
006/57	อารีย์ สันสาม	—	/		/		/		/			/			
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	—	/		/		/		/			/			
044/57	แพไต้วอร์	—	/		/		/		/			/			
018/57	จีเป็ด	—	/		/		/		/			/			
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/			/			
031/57	ห้องเย็นสินกักดี	—	/		/		/		/			/			
049/57	มะหนัด หลงภูนั้น	—	/		/		/		/			/			

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๑๑ ส.ค. ๕๕ ๒๕๕๕

วิธีการตรวจสอบถึงดับเพลิงวงกลมนี้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงดับเพลิง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. เกาต์ความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลยวหรือไม่ ถ้าเขวหรือซีดแสดง (ด้านซ้ายมีข) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสดัก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดตายฉีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มองเห็นเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่... สต.๗๒๒๐๑/-... วันที่... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน... นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์กา.บริหารส่วนตำบลตำมะลัง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบผวมเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		ภาควัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาเด๊ะ	27 ก.พ. 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กูบราเหม หลงกูนั้น	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาน หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ 27 ก.พ. 65 วันที่ตรวจสอบ 27 ก.พ. 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผวมเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สัตถ์องไม่ขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. ภาควัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้แบบวงกลมมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		ที่เขว้างถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่าง	28.1.65	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันตนา	-	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	-	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	-	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	-	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	-	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมุกดี	-	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูนั้น	-	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 28 ก.พ. 2565

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงไหม้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีถังไม่มีสีถัง ไม่มีสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. เกจวัดความดัน จะอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขว้างถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีหลอดสลัก ที่มีดสลัก ไม่มีขีดครีหรือมีดสลักขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ถังไม่มีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ไปลงกับการจับตัวถังเป็นก่อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่...สต.๗๒๐๑/-...วันที่...มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข
ประจำเดือน.....๑๕.๑๒.๕๕.....๒๕๕๕.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ฉีด		แกวัดความดัน		ที่เขววมถึงดับเพลิง		สภาพสภาพหัตถ์		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหมา นิสาล๊ะ	๒๓/๑๒/๕๕	/		/		/		/		/		/		
0019/48	คพค.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะดิมหิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราเหม หลงภู่น	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอดด	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับอุปกรณ์ สายชนิดต้องไม่มีวัสดุดูดตัน
4. แกวัดความดัน ซ้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
5. ที่เขววมถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันการรูดเส้น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่รั้วชิดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้สังเกตเห็นการจับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	
036/57	อริย์ เหมหมัด	31.5.57	/		/		/		/		/		
041/57	ดล ยานา	—	/		/		/		/		/		
0030/48	มะยาบ ปุหยง	—	/		/		/		/		/		
0024/48	นาแซร์ เต็นหมาน	—	/		/		/		/		/		
0027/48	รอนมาน ตานหมาด	—	/		/		/		/		/		
0021/48	ดอล๊ะ ปุหยง	—	/		/		/		/		/		
0031/48	หาบ มีการ	—	/		/		/		/		/		
0028/48	ยะผาด เหมมะ	—	/		/		/		/		/		
0029/48	มะนือต อยุดี	31.5.57	/		/		/		/		/		
0032/48	सानู ปาติง	—	/		/		/		/		/		
0025/48	มัสยิดบ้านไต้	—	/		/		/		/		/		
033/48	ศพด.บ้านไต้	—	/		/		/		/		/		
0034/48	กุ๊ทิพ	—	/		/		/		/		/		
042/57	มาโนช รอดบุญ	—	/		/		/		/		/		
012/57	ตาเล็ม ปาดูลัง	—	/		/		/		/		/		
038/57	เจ๊ะปา ลาปีซี	—	/		/		/		/		/		
022/57	กะจี ยาดำ	—	/		/		/		/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 3 ประจำปี 2565

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน..... 2565

รหัส ดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพเพลิงดับเพลิง		ชำรุด		ชำรุด	มี	ไม่มี	สภาพเสียหายหรือชำรุด		ชำรุด		ชำรุด	ไม่มี	ไม่มี	หมายเหตุ	
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด					
026/57	อาคารี่ จางวาง	21.5.65	/		/			/				/						
006/57	อารีย์ สันตยานุ	-	/		/			/				/						
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	-	/		/			/				/						
044/57	แพไต้หว	-	/		/			/				/						
018/57	จีปัด	-	/		/			/				/						
032/57	กะนอ	-	/		/			/				/						
031/57	ห้องเย็นสินกักดี	-	/		/			/				/						
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	-	/		/			/				/						

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 21.5.65

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 3

- ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึม
- เอกสารความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มีค่าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
5. ที่เขานดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้อุปกรณ์เพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัด... องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล... จังหวัดสตูล...

ที่... สต.๗๒๒๐๑/-... วันที่... เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน... นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา ทลิหมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบภัยดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหวัจัด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาล๊ะ	<u>20 Aug 65</u>	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเงิน	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบาราหม หลงภู่น	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		Mist
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลงกอลอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
													X		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วหลุดจุดตัน
 4. ภาจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลเขียวหรือไม่ ถ้าซีลมีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบยั่งดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....26/5/65.....

รหัส ยั่งดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพยั่งดับเพลิง		ยี่ล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวยี่ล		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อารีย์ เพะหมัด	<u>30/5/65</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
041/57	คด ยามา	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0030/48	มะยาบ ปุหย่ง	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0024/48	นาแซร์ เด็นหมาน	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0027/48	รอนหมาน ตาหมาด	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0021/48	คอดี ปุหย่ง	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0031/48	หาม มีการ	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0028/48	ยะผาด เพะน๊ะ	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0029/48	มะนีออต ฮยู่ตี	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0032/48	सानู ปาดิง	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0025/48	มัสยิดบ้านไต้	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
033/48	ศพด.บ้านไต้	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
0034/48	กู๊ซัพ	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
042/57	มาโนช รอดบุญ	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
012/57	ตาเล็บ ปาดูย้ง	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
038/57	เคะปา ลาปีตี	<u>—</u>	✓		✓		✓			✓		✓			
022/57	กะจี ยาดำ	<u>30/5/65</u>	✓		✓		✓			✓		✓			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมที่ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

ชนิด ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	<u>30 สิงหาคม</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสวน	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รียพัทธ์	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสัมภักดี	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมิ่ง	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 30 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจสอบถึงดับเพลิงวงกลมนี้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. ถังที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่มีสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสัณยหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง คิดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาستيك ที่มีสลัก ให้นำซิลพลาستيكที่มีสลัก ให้นำซิลพลาستيكที่มีสลัก เพื่อป้องกันภากราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวซีลของถังดับเพลิงชนิดมีข้อ ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มองเห็นเพลิงมีภาษษณ์ตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัด... องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่... สต.๗๒๒๐๑/-... วันที่... พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน... นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นานา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา ทลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย
ประจำเดือน.....๒๕๖๕.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		รีด		แก๊สวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหมา นิสาด๊ะ	๑๐ พ.ย. ๕๕	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเ็น	—	X				X								ไม่มี
0016/48	ภูกราหม หลงกู้นัง	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 30 พฤษภาคม 2565

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสดไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วหลุดจุดต้น
 4. แก๊สวัดความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพดับเพลิง		ชนิด		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	31-1-55	/		/		/		/		/		/		
006/57	อกรีย์ สันสวน	-	/		/		/		/		/		/		
013/57	คักศิชัย ชัยพัทธ์	-	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	-	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	-	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	-	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมักดี	-	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงกุนัน	-	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 31 มกราคม 2565

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงมุงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส่องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีริ้วรอยจุดใน
 4. เกจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มดสลัก ให้นำมาทดสอบด้วยมือ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
7. สลักเหล็กที่ใช้ได้มีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือให้ตรวจสอบว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มองเห็นเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๕๕

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ฉีด		เกวียดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	ห้องยมนา นิสาละ	๒๖.๖.๕๕	/					/				/			
0019/48	คพค.บ้านเหนือ	—	/					/				/			
0020/48	ปะตัมเขิน	—	/					/				/			
0016/48	กุบราหม หลงภูนั้น	—	/					/				/			
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/					/				/			
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/					/				/			
0017/48	หมาน หลงกลอ	—	/					/				/			
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/					/				/			

(Signature)

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๖ มิ.ย ๒๕๕๕

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกวียดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายถึงถังดับเพลิงอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสดิก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงมีดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คราถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีกรวยบีบตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข
ประจำเดือน.....~~มีนาคม~~.....~~25.55~~.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ชนิด		เกจวัดความดัน		ที่แสดงระดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาศอด เตชะบุญ	30.3.55	/		/		/			/		/			
029/57	ราม๊ะ ฮะยีมุซา	—	/		/		/			/		/			
033/57	ตันัน ซือมา	—	/		/		/			/		/			
021/57	รศดี เตชะบุญ	—	/		/		/			/		/			
048/57	เจ๊ะสารีน ปุหยัง	—	/		/		/			/		/			
023/57	สมเด็จ หมดเต๊ะ	—	/		/		/			/		/			
010/57	ชะฮาด จางวาง	—	/		/		/			/		/			
08/57	พรนาวิน สุมาฮัน	—	/		/		/			/		/			
014/57	ยะโกบ จางวาง	30.3.55	/		/		/			/		/			
037/57	ตอและ นิสาละ	—	/		/		/			/		/			
002/57	ฮาหวัง เตะนิะ	—	/		/		/			/		/			
043/57	มะจุเซ็น เตชะบุญ	—	/		/		/			/		/			
039/57	ราฮูล ปาติง	—	/		/		/			/		/			
027/57	นาซอร์ เตชะบุญ	—	/		/		/			/		/			
034/57	ประเสริฐ ตานมาด	—	/		/		/			/		/			
004/57	เฉลิมชัย ปุหยัง	—	/		/		/			/		/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบที่ตั้งเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....~~2564~~ 2565.....

รหัสถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แถววัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อารีย์ เหมหมัด	20.1.65	/		/			/							
041/57	ดล ยานา	—	/		/			/							
0030/48	มะยาบ ปุหยิ่ง	—	/		/			/							
0024/48	นาแซร์ เต็มหมาน	—	/		/			/							
0027/48	รอนหมาน ตาหมาด	—	/		/			/							
0021/48	คอด๊ะ ปุหยิ่ง	—	/		/			/							
0031/48	หาม มีการ	—	/		/			/							
0028/48	ยะผาด เพะน๊ะ	—	/		/			/							
0029/48	มะน้อต อยูดี	—	/		/			/							
0032/48	सानู ปาดัง	02.1.65	/		/			/							
0025/48	มัตยิตบ้านใต้	—	/		/			/							
033/48	ศพด.บ้านใต้	—	/		/			/							
0034/48	กูชีพ	—	/		/			/							
042/57	มาโนท รอดบุญ	—	/		/			/							
012/57	ตาเลียบ ปาดูลัง	—	/		/			/							
038/57	เจ๊ะปา ลาปีอี	—	/		/			/							
022/57	กะจิ ยาดำ	—	/		/			/							



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบเดิมที่เพิ่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ชนิด		แถววัดความดัน		ที่เขานถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี ว่างวาง	<u>๕-๕-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อภีย์ สันสาป	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัช	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้หว	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูนั้น	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 30 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเดิมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสถุติดัน
 4. แถงวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขานถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีพลาสติก หัวฉีด ที่มีสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีสายฉีด เพื่อป้องกันอาการเค้น
7. สลักเหล็กที่ติดกับที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ครว้ถึงดับเพลิงที่เน-ง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา ทลิหมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงนูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กรกฎาคม 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ฉีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	ห้องยมนา นิสาสะ	<u>20 ก.ค 65</u>	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพดบ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเงิน	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูมื่น	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 ก.ค 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีดจาง ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. ภาวดีความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าไม่มีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)



แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงคัมภ์ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๕๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาสดา เต็มอยู่	<u>30 ก.ย. ๕๕</u>	/				/					/			
029/57	รามิยะ ยะยีนุตา	<u>—</u>	/				/					/			
033/57	ดีตัน สีจุม่า	<u>—</u>	/				/					/			
021/57	รศลิ เต็มอยู่	<u>—</u>	/				/					/			
048/57	เจ๊ะสาเร็น ปูหยิ่ง	<u>—</u>	/				/					/			
023/57	สมเด็จ หมาดเต๊ะ	<u>—</u>	/				/					/			
010/57	สะอาด จางวาง	<u>—</u>	/				/					/			
08/57	พรนวัน สุขมานัน	<u>—</u>	/				/					/			
014/57	ยะโกบ จางวาง	<u>30 ก.ย. ๕๕</u>	/				/					/			
037/57	สอและ นิสานตะ	<u>—</u>	/				/					/			
002/57	อานัง เหมะโมะ	<u>—</u>	/				/					/			
043/57	มะฮูเซ็น เต็มอยู่	<u>—</u>	/				/					/			
039/57	ราฮูล ปาติง	<u>—</u>	/				/					/			
027/57	นาทอรี เต็มอยู่	<u>—</u>	/				/					/			
034/57	ประเสริฐ ตานหมาด	<u>—</u>	/				/					/			
004/57	เฉลิมชัย ปูหยิ่ง	<u>—</u>	/				/					/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี งามวาง	20/1/65	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาณู	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย หัยพัล	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 ก.พ 2565

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. ถังดับเพลิง จะต้องมีเลขใน วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของสีสภาพสลัก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลักติด เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. ค่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้มีระดับเพลิงมีภากรายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

(นายมะหมัด หลงกูนั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....๒๕๖๓.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		กำจัดความดัน		ที่ตรวจถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยยาม นิสาลือ	๑๕.๙.๕๐	/		/							/			
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/							/			
0020/48	ประต้อมเย็น	—	/		/							/			
0016/48	กุบาราหม หลงภูนั้น	—	/		/							/			
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/							/			
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/							/			
0017/48	หมาม หลังกกลอ	—	/		/							/			
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/							/			

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๕.๙.๖๓ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายถึงเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่ความถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีลพลาستيك ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันเกิดการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวข้อของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบพวงเคมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....สิงหาคม ๒๐๑๗.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		เกจวัดความดัน		ที่เขมวถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาภาลี งามวาง	<u>30ตล๕๖</u>													
006/57	อารีย์ สันสาณู	<u>—</u>													
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัทธ์	<u>—</u>													
044/57	แพไต้วร	<u>—</u>													
018/57	จีปัด	<u>—</u>													
032/57	กะนอ	<u>—</u>													
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	<u>—</u>													
049/57	มะหมัด หลงภูเ็น	<u>3๐ตล๕๖</u>													

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 3๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงพวงเคมีแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงดับเพลิง สีสันไม่มืด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. เกจวัดความดัน ให้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขมวถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของสีสพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่มีขาดหรือมีดสลักติด เพื่อป้องกันการกัดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ดับเพลิงของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. ควรถึงดับเพลิงที่-ลง เพื่อให้ยงดับเพลิงมีภากรขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ...อำเภอเมืองสตูล...จังหวัดสตูล...

ที่...สต.๓๒๒๐๑/-...วันที่...กันยายน...๒๕๖๕...

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย...ประจำเดือน...กันยายน ๒๕๖๕

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง...ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ...ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบภัยพิบัติแบบผสมเคมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กันยายน 2555

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขว่งถังดับเพลิง		สภาพสายหัดฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยยาม นิตาละ	30 ก.ย. 55	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0020/48	ปะตัมเอ็น	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0016/48	กุบาราหม หลงภูมิ่ง	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0015/48	สุวินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 กันยายน 2555

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผสมเคมีแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้ามีที่ซีลแตก (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขว่งถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ปล่อยให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อให้ป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวซีลของถังดับเพลิงชนิดมีดอีก ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คราวถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีปริมาณเต็ม ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)



แบบตรวจสอบระดับพึงประสงค์มีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข
 ประจำเดือน.....ปี ๒๕๖๖.....๒๕๖๖.....

รหัส ดังับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพดังับเพลิง		ชำรุด		เพลิง		ชำรุด		เพลิง		ชำรุด		เพลิง		สภาพหลายหัวฉีด	สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี				
036/57	อภิวี เหวหมัด	๒๕๖๕	/		/												/			
041/57	ดล ยานา	—	/		/												/			
0030/48	มะขาม ปุหยัง	—	/		/												/			
0024/48	นาเชร เด็นหามา	—	/		/												/			
0027/48	รอนนา ตาหมาด	—	/		/												/			
0021/48	ตอละ ปุหยัง	—	/		/												/			
0031/48	หาม มีการ	—	/		/												/			
0028/48	ยะผาด เตะนิะ	—	/		/												/			
0029/48	มะนอต อยุติ	๒๕๖๕	/		/												/			
0032/48	สาปู ปาดิง	—	/		/												/			
0025/48	มัตยิตบ้านใต้	—	/		/												/			
033/48	ศพด.บ้านใต้	—	/		/												/			
0034/48	กูชีพ	—	/		/												/			
042/57	มาโนช ฆอดบุญ	—	/		/												/			
012/57	ตาเล็บ ปาดูลัง	—	/		/												/			
038/57	เจ๊ะปา ลาบีฮี	—	/		/												/			
022/57	กะจี ยาดำ	๒๕๖๕	/		/												/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กันยายน 2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขานัดดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารสี จางวาง	<u>25/9/65</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาปู	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพิศ	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นลินกักดี	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	<u>—/—/—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ

.....

วันที่ตรวจสอบ

29 กันยายน 2565

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่รับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
5. ที่เขานัดดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีสภาพสลัก ที่มีตลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดกดยื่นหรือหดหรือไม่
8. คำว่าถังดับเพลิงที่-ลง เพื่อให้มองเห็นเพลิงมีภาชนะตัว ป้องกันการจับตัวแข็งที่ถังก่อน