



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)**  
**แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์**

**งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย**  
**ประจำเดือน.....๒๕๖๔..... 2564.....**

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แก๊สความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงยึด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาละ	28 ธ.ค. 64	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	— 1 —	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเงิน	— 4 —	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราเหม หลงกุ่ม	— 4 —	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	— 4 —	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	— 4 —	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลงกอด	— 4 —	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	— 4 —	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 28 ธ.ค. 64 2564 .....

**วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง**

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แก๊สความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายความว่าเข็มอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัสยิด ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก เพื่อป้องกันการรั่วไหล
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีน้ำหนักของถังดับเพลิงมีน้ำหนัก ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีก๊วยบัพป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมมีทั้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		ภาจวัดความดัน		ที่เขมจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงคิด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาลดต เต๊ะบูยู	๒๑ ๓๓/๕๘	/		/		/		/		/				
029/57	ราม๊ะ ยะยิมูตา	— ๕ —	/		/		/		/		/				
033/57	ดีตัน ซิดูมา	— ๒ —	/		/		/		/		/				
021/57	วกลี เต๊ะบูยู	— ๖ —	/		/		/		/		/				
048/57	เค๊ะซาเว็น ปูหยัง	— ๙ —	/		/		/		/		/				
023/57	สมเค็จ หมดเต๊ะ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
010/57	ละฮาด จางวาง	— ๒ —	/		/		/		/		/				
08/57	พรณวิน สุมาฮัน	๒๑ ๓๓/๕๘	/		/		/		/		/				
014/57	ยะโกบ จางวาง	— ๒ —	/		/		/		/		/				
037/57	ศอนและ นิสาและ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
002/57	อาหวัง เหวะนิะ	— ๒ —	/		/		/		/		/				
043/57	มะธุเส็น เต๊ะบูยู	— ๖ —	/		/		/		/		/				
039/57	ราฮูล ปาติง	— ๙ —	/		/		/		/		/				
027/57	นาซอรี เต๊ะบูยู	— ๕ —	/		/		/		/		/				
034/57	ประเสริฐ ตาหมาด	— ๙ —	/		/		/		/		/				
004/57	เจดิมชัย ปูหยัง	— ๒ —	/		/		/		/		/				







### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดาง (หมู่ที่ 3)

### แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคาร ว่างวาง	๒๕๕๘	/		/		/		/		/		/		
006/57	จารย์ สันสาป	- ๒ -	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัล	- ๑ -	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไตวร	- ๑ -	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	- ๓ -	/		/		/		/		/		/		
032/57	กมนอ	- ๓ -	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมกดี	- ๕ -	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ .....

### วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำจุดที่กำหนดหรือไม่
  2. วันที่ตรวจจะ ต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
  3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
  4. เกจวัดความดัน ชีตอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข้มีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันกากราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวยึดของถังดับเพลิงชนิดนี้คือให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถังดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา ทลิหมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงไหม้แห่งประจําเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจําเดือน.....นครราชสีมา.ส.ค. 20๒๕.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ที่ล		เกาต์ความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หนองนา นิสาล๊ะ	22 พ.ย. ๒๕	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	- ๙ -	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราหม หลงภู่น	- ๙ -	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกลอ	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 22 พฤศจิกายน 25๕๕ .....

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีส้มไม่มีขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกาต์ความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน หมายถึงเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลักขีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ดันกับหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพหุเชิงประจําเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

ประจําเดือน.....ณ.พ.จ.พ.ค.ง.....2564.....

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย



รหัส ดังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		พิน		ที่เขว้างดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี			
036/57	อารีย์ เหวะหมัด	24 พ.ค. 64	/		/		/		/		/		
041/57	ดล ยานา	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0030/48	มะยงาบ ปุหยิ่ง	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0024/48	นาแซร์ เต็นหมาน	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0027/48	รอนหมาน ตานมادت	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0021/48	คอลลี ปุหยิ่ง	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0031/48	หาบ มีการ	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0028/48	ยะผาด เหวะนิะ	24 พ.ค. 64	/		/		/		/		/		
0029/48	มะม็อด อยุติ	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0032/48	सानู ปาดิง	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0025/48	มัสยิดบ้านไต้	— ๑ —	/		/		/		/		/		
033/48	ศพด.บ้านไต้	— ๑ —	/		/		/		/		/		
0034/48	กู๊พีพ	— ๑ —	/		/		/		/		/		
042/57	มาโนช รอดบุญ	— ๑ —	/		/		/		/		/		
012/57	ตาเล็บ ปาดูสัง	— ๑ —	/		/		/		/		/		
038/57	เจ๊ะปา ลาปีอี	— ๑ —	/		/		/		/		/		
022/57	กะจี้ ยาด้า	— ๑ —	/		/		/		/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข  
ประจำเดือน.....นครศรีธรรมราช.....2564.....

รหัส ระดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายห้วงยึด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี จางวาง	24 มิ.ย. 64	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาบ	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย วิทยพัธ	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	สี่เป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูม้น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 24 มิ.ย. 64 .....

วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็ดดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในใบ เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายยึดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. ภาวดีความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้าซีลมีสีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก เพื่อให้ป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีน้ำหนักของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่...สต.๗๒๒๐๑/-...วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ















**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)**  
**แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบพวงมณีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์**

**งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย**      **ประจำเดือน.....มิถุนายน.....2564.....**

รหัสถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ฉีด		แยกวัดความดัน		ที่เข้านดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	25.6.64	/		/		/		/		/		/		
006/57	ขารีย์ สันสาม	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ขัยพัล	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมกาศ	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ ..... 21 กันยายน 2564

**วิธีการตรวจถึงดับเพลิงพวงมณีแห่ง**

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
  - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
  - สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
  - แยกวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- 5.ที่เข้านดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- 6.สภาพของซิลพลาสติค ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- 7.สลักเหล็กที่ใช้ดันมีที่หัวฉีดของถึงดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- 8.คว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถึงดับเพลิงมีการขยับตัว ไปจนถึงมีการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์  
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงนุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







องค์การสาธารณสุขส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)  
แบบตรวจสุขภาพถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสุขภาพ	สภาพถึงดับเพลิง		สี		ภาควัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาลิ๊ะ	<u>1 สิงหาคม 65</u>	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด. บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กูบราเหม หลงกูนั้น	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาม หลงกอลอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสุขภาพ ..... วันที่ตรวจสุขภาพ 19 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
  2. วันที่ตรวจสุขภาพ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสุขภาพ
  3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วหลุดจุดต่อ
  4. ภาควัดความดัน ซ้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีหลอดพลาสติก ที่มัดสลัก ให้ขาดหรือมัดสลัก เพื่อให้ขาดหรือมัดสลัก เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้นบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ใช้ตรวจว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน









### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมหนึ่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ส.ค.๒๕๖๕.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาวดีความดัน		ที่เขานัดดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี จางวาง	๑๑-๑๑-๕๕	/		/		/		/		/		/		
006/57	คารีย์ สันตานุ	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัฑ	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	สี่เป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนด	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมิ่ง	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ ..... ๒๕๖๕

### วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงวงกลมหนึ่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรงเข็ดดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันทีตรวจสอบ จะต้องระบุลงในใบ เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. ภาวดีความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขานัดดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาستيك ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีกขาด เพื่อป้องกันการกราดเส้น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คร่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่...สต.๓๒๒๐๑/-...วันที่...๒๘...กุมภาพันธ์...๒๕๖๕

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







องค์การ.บริหารส่วนตำบลตำมะลัง (หมู่ที่ 2)  
แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผดงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ที่ล		แก๊สความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาละ	27 ก.พ. 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะดัมเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูม่น	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัตยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัตยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 27 ก.พ. 2565

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผดงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส่องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แก๊สวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัลสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดจนหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผสมดับเพลิงมีกรขยบตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน









### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

### แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		แก๊สความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงรัด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	ขาขาลี ว่างวาง	๑๖ ก.พ. ๖๕	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันฐาน	— ก —	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ทรัพย์ดี	— ก —	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	— ก —	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	— ก —	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	— ก —	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมุกดี	— ก —	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูนั้น	— ก —	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ .....

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมแห่ง

- ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถึงดับเพลิง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีกต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- แก๊สวัดความดัน ที่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของสายพลาสติก ที่มอดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมอดสายฉีก เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวยึดของถึงดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อใช้เขวถึงดับเพลิงมีการยกยัดตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๑๑๑/- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







# องค์การสาธารณสุขส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

## แบบตรวจสุขภาพถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสุขภาพ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาดะ	31/8/65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตังม้งเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราเหม หลงกูนัน	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัลยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาม หลังกอดอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัลยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสุขภาพ ..... วันที่ตรวจสุขภาพ 31 สิงหาคม 2565 .....

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสุขภาพ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสุขภาพ
3. สภาพถังติดตั้ง สีส่องไม่มีซีล ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. ภาจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้าซีลที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน
5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
7. สลักเหล็กที่ใช้ขันมีที่หัวซีลของถังดับเพลิงชำรุดหรือไม่
8. คำว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้สังเกตเห็นเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมที่ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....สิงหาคม.....๒๕๕๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		เกอวัดความดัน		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
019/57	มาศยอด เต็มปุ๋ย	๒๓/๘/๕๕	/		/		/		/			/	
029/57	รามิระ อะยมุสา	—	/		/		/		/			/	
033/57	ดีตัน ชีคุม่า	—	/		/		/		/			/	
021/57	รศลี เต็มปุ๋ย	—	/		/		/		/			/	
048/57	เจ๊ะสาเร็น ปุ๋ยหยิ่ง	—	/		/		/		/			/	
023/57	ตมเต็ง หมดเต๊ะ	—	/		/		/		/			/	
010/57	ตะฮาด จางวาง	—	/		/		/		/			/	
08/57	พรนาวิน สุมานัน	—	/		/		/		/			/	
014/57	ยะโกบ จางวาง	๒๓/๘/๕๕	/		/		/		/			/	
037/57	สอและ นิสาละ	—	/		/		/		/			/	
002/57	อาหวัง เหวะนะ	—	/		/		/		/			/	
043/57	มะดูเล็น เต็มปุ๋ย	—	/		/		/		/			/	
039/57	ราสุล ปาติง	—	/		/		/		/			/	
027/57	นาซารี เต็มปุ๋ย	—	/		/		/		/			/	
034/57	ประเสริฐ ตาหมาด	—	/		/		/		/			/	
004/57	เฉลิมชัย ปุ๋ยหยิ่ง	—	/		/		/		/			/	







### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมหนึ่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....๒๕๖๓.....๒๕๖๓

รหัสดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		ภาควัดความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหวัลติด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	ชาชาติ จางวาง	๒1/๕๖๒	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาญ	—h—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ร้อยพิศ	—h—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—h—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—h—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนงอ	—h—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นเส็นภักดี	—h—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมิ่ง	—h—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

๒1 สิงหาคม 25๖๓

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมหนึ่งแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
  2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
  3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
  4. ภาควัดความดัน ข้ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือฟ้า ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือบวมตลายขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หวัลขีดของถังดับเพลิงที่มีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อใช้เขวณดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
ที่...สต.๗๒๒๐๑/-...วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์  
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

(นายมะหมัด หลงนุন্ন)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง







**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 2)**  
**แบบตรวจสอบภัยระดับเพลิงแบบผสมเคมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์**

**งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย**

ประจำเดือน.....*สิงหาคม 2565*.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยยาม นิสาส๊ะ	<i>25.12.65</i>	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	<i>—</i>													
0016/48	ภูบาราหม หลงงูนัน	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		<i>Mist</i>
0017/48	หมาน หลังกอลอ	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<i>—</i>	/		/		/		/		/		/		

*(Signature)*

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ *28 สิงหาคม 2565* .....

**วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผสมเคมีแห่ง**

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
  2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
  3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส่องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดตัน
  4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที









# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....มิ.ย. ๒๕๖๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		รีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี ว่างวาง	30.๕.๖๕	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
006/57	อารีย์ สันตานุ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัล	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
044/57	แพไต้วร	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
018/57	จีเป็ด	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
032/57	กะนอ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... 30 มิ.ย. ๖๕ ..... วันที่ตรวจสอบ

### วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมมีแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันหมดอายุ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่มีซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วดูจุดต้น
4. ภาวดีความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายความว่าใช้ถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ให้ออกอากาศในตัวถังแข็งเป็นก้อน หมายความว่าถังดับเพลิงชำรุดเสียหายหรือไม่มี

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มอดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมอดตายฉีด เพื่อป้องกันการกดเลน

7. สลักเหล็กที่ใช้ดับเพลิงมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือเสียหายหรือไม่

8. คร่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ให้ออกอากาศในตัวถังแข็งเป็นก้อน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิ์กุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงก้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ













# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมนี้แห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2565.....

วันที่ดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ชำรุด		ที่แรงถึงดับเพลิง		สภาพหายหวัชดี		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี			
026/57	อาชาลี ว่างวาง	31-5-65	/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันฐาน	-	/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัทธ์	-	/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้กว	-	/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	-	/		/		/		/		/		
032/57	กะนง	-	/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	-	/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภู่นัน	-	/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ .....วันทีตรวจสอบ 3.1 พฤษภาคม 2565.....

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมนี้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันทีตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีทีตรวจสอบ
3. สภาพถึงทีติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายยึดต้องไม่มีวัสดุจุดติด
4. เกจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ค่าเข้าย้อม) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสดัก ที่มีสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวขีดของถึงดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ค่ากำลังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ตรงกับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจรั้ตัวแข็งเป็นก้อน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงนอร์น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ฉีด		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาเคาะ	<u>๒๖.๖.๕๖</u>	/		/							/			
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/							/			
0020/48	ปะตัมเขิน	<u>—</u>	/		/							/			
0016/48	กุบาราหม หลงกุ่ม	<u>—</u>	/		/							/			
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/							/			
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/							/			
0017/48	หมาม หลังกอหลอ	<u>—</u>	/		/							/			
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/							/			

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ ๒๖.๖.๒๕๖๕ .....

### วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ไม่จุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่มี
6. สภาพของซิลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีก เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ดับถังดับเพลิงของถังดับเพลิงชนิดมีดมีข้อ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ความถี่ดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลตามะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....~~มีนาคม~~.....~~2555~~.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาสอด เต๊ะปูยู	30.3.55	/		/		/		/			/	
029/57	ราม๊ะ อะยี่นุสา	—	/		/		/		/			/	
033/57	คีตัน ซิดูมา	—	/		/		/		/			/	
021/57	วรสดี เต๊ะปูยู	—	/		/		/		/			/	
048/57	เค๊ะสาเร็น ปุหยัง	—	/		/		/		/			/	
023/57	สมเค็จ หมดเต๊ะ	—	/		/		/		/			/	
010/57	สะฮาด จางวาง	—	/		/		/		/			/	
08/57	พรทวิน สุขมอัน	—	/		/		/		/			/	
014/57	ยะโกป จางวาง	30.3.55	/		/		/		/			/	
037/57	ตอและ นิสาและ	—	/		/		/		/			/	
002/57	อาหัง ทะนะนะ	—	/		/		/		/			/	
043/57	มะอูเส็น เต๊ะปูยู	—	/		/		/		/			/	
039/57	ราสุล ปาดิง	—	/		/		/		/			/	
027/57	นาทอวี เต๊ะปูยู	—	/		/		/		/			/	
034/57	ประเต็วรัฐ ตาหมาด	—	/		/		/		/			/	
004/57	เฉลิมชัย ปุหยัง	—	/		/		/		/			/	







### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม ๒๕๕๘.....

รหัส ระดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		แถวข้อความต้น		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	<u>๕-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อาวรี่ สันสาปู	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัช	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้ว	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหนังวัด หลงภูเนน	<u>๖-๖-๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 สิงหาคม ๒๕๕๘

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ดังนี้

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แถวข้อความต้น ชื่ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าไม่มีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของสีพลาสติก ที่ฉีดสลัก ไม่มีขาดหรือมีรอยขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หวัชชของถังดับเพลิงชนิดนี้คือให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คร่าถังดับเพลิงที่เปลือง เพื่อให้มีระดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่...สต.๗๒๒๐๑/-...วันที่...๒๗...กรกฎาคม...๒๕๖๕

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหิมน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกูนน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....~~กรกฎาคม~~ 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ฉีด		ภาควัดความดัน		ที่แขนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน้ายหน้า นิสาลิ	20 ก.ค. 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตะมะเ็น	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูนั้น	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาน หลงกลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 20 ก.ค 2565 .....

### วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวิธดูดุดัน
- ภาควัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
- ที่แขนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันภาภาคเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังถึงดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้ผงถึงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....15/5/57.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		มีสี		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาสอด เต็มปุ๋ย	<u>30 กย 57</u>	/			/		/			/		/		
029/57	ราม๊ะ สะยี่นุสา	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
033/57	ติดัน ซิดูมา	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
021/57	วสดี เต็มปุ๋ย	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
048/57	เค็ระสาเร็น ปุ๋ยยัง	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
023/57	สมเด็จ หมดเต้ะ	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
010/57	สะอาด จางวาง	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
08/57	พรมวิน สุมาพันธ์	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
014/57	ยะโกป จางวาง	<u>30 11 57</u>	/			/		/			/		/		
037/57	สอนและ นิสานตะ	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
002/57	อาหวัง เนะนะ	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
043/57	มะอูเส็น เต็มปุ๋ย	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
039/57	ราชูส ปาดิง	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
027/57	นาชอวี เต็มปุ๋ย	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
034/57	ประเสริฐ ตานมาตร	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		
004/57	เฉลิมชัย ปุ๋ยยัง	<u>— 1 —</u>	/			/		/			/		/		







# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจจลอบถึงระดับเพลิงแบบวงกลมที่แห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สีถัง		ภาจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี งามวาง	<u>20/4/65</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
006/57	อารีย์ สันสาณู	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
044/57	แพไต้วร	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
018/57	จีเป็ด	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
032/57	กวนอ	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
049/57	มะหมัด หลงภูมัย	<u>—</u>	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

20 พ.ค 2565

### วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมมีแก๊ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็ดดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสถงไม่มีสีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- ภาจวัดความดัน สัถยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือสีส้ม ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของสีลพลาสติก ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดับมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดบีบีบีจือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดออกหรือหลุดหายหรือไม่มี
- คว่ำถังถึงดับเพลิงที่-ลง เพื่อให้มีระดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่ สต.๗๒๒๐๑/- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โพธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนันทยา ทลิทมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกู้นัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ







# องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด ..... 15 ..... ปอนด์

## งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย

ประจำเดือน ..... สิงหาคม ..... ๒๕๖๖ .....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		เกาต์ความดัน		ที่เขว่นถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาทะเล	<u>๒๕ ก.ย. ๕๖</u>	/		/		/		ไม่มี		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0020/48	ปะตัมเอน	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูนั้น	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/				/		/		

*(Signature)*

ผู้ตรวจสอบ ..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ..... วันที่ตรวจสอบ

### วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส้มไม่มีขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกาต์ความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข้มซีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขว่นถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสติค ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ได้ดับมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีดมีขีด ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คราวถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน









### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้แบบพวงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

### งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2008.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ชนิด		เกจวัดความดัน		ที่เขมวถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	30 ตุลาคม													
006/57	อารีย์ สันฐาน	—													
013/57	ศักดิ์ชัย ขัยพัฑ	—													
044/57	แพไต้ว	—													
018/57	จีเป็ด	—													
032/57	กะนอ	—													
031/57	ห้องเย็นสินกักดี	—													
049/57	มะหมัด หลงภู่น	30 ตุลาคม													

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ตรวจสอบ 30 สิงหาคม 2555 .....

### วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผวงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สั้ต้องไม่รั้ด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั้ดจุดตัน
- เกจวัดความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- 5.ที่เขมวถังดับเพลิง คัดตั้งมั่นคงห้ทำไม่
- 6.สภาพของสีสพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่มีขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันกรากดเล่น
- 7.สลักเหล็กที่ใช้ตันมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีดถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- 8.คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้เขมวถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ...อำเภอเมืองสตูล...จังหวัดสตูล...

ที่...สต.๗๒๒๐๑/-...วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ด้วยสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

๑. ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์

ปรากฏว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมคิด นาวา)

พนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสุทัศน์ โปธิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

(นายมะหมัด หลงกุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....~~15~~.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แก๊สวัดความดัน		ที่เขตนึ่งดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กอเอี๊ยะ เฒ่าอามีน	30 ก.ย. 57	/		/				/		/		/		
040/57	จุมุด อยู่ดี	—	/		/				/		/		/		
03/57	กอเจิม มีการ	—	/		/				/		/		/		
051/57	ดาหนาน บู๊ต	—	/		/				/		/		/		
07/57	สายัน หลงสาม๊ะ	—	/		/				/		/		/		
016/57	ศุภมาต ปาดูลัง	—	/		/				/		/		/		
028/57	รอฟสัน มีโกบ	—	/		/				/		/		/		
020/57	มาษาหมาด แก้วสล่า	—	/		/				/		/		/		
05/57	การิม เหมบันตัน	30 ก.ย. 57	/		/				/		/		/		
025/57	โต๊ะหมาด เหมบันตัน	—	/		/				/		/		/		
047/57	วมลี บู๊ต	—	/		/				/		/		/		
011/57	เจ๊ะหยงา โต๊ะดิน	—	/		/				/		/		/		
015/57	จักรี มีการ	—	/		/				/		/		/		
030/57	คำโต๊ะ หลงกลอด	—	/		/				/		/		/		
017/57	สุเต็น นาวา	—	/		/				/		/		/		
045/57	รชหีม กุมุดา	—	/		/				/		/		/		
01/57	หัวเน่ มีการ	—	/		/				/		/		/		
024/57	หัวเสาเลิม เหมบันตัน	—	/		/				/		/		/		
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบันตัน	—	/		/				/		/		/		
035/57	หมาด มีการ	—	/		/				/		/		/		





องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ต้นเดือน..... 25๕๖

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาวดีความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาละ	30 ก.ย. 56	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0020/48	ปะตัมเขิน	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0016/48	ภูบาราหม หลงกูนัน	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0017/48	หมาน หลังกองล่อ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 กันยายน 25๕๖

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. ภาวดีความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันอาการกดเส้น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หวัดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คำว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการยับยั้ง ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน









องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....มิ.ย. ๖๕๖๖.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		เกจวัดความดัน		ที่เขววมถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี ว่างวาง	<u>2๖.๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาปู	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพิศ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต่หว	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	สีเป็ด	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กวนอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นลินกักดี	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงกุ่ม	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

2๖ มิ.ย. ๖๕๖๖

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ประจำจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ข้ามซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน  
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขววมถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของถังพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. ค่าถังดับเพลิงที่ขึ้น ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน