



ทะเบียนควบคุมวัสดุ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย
ประจำเดือน.....๒๕๖๔.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แก๊สความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงยึด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาละ	28 ธ.ค. 64	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเงิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราหม หลงกุ่ม	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลงกอด	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 28 ธ.ค. 64

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุหลุดตัน
4. แก๊สวัดความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายความว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัสยิด ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเลน
7. สลักเหล็กที่ใช้ติดกับที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมมีทั้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		ภาจวัดความดัน		ที่เขมจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงคิด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาลด เต็มบูย	๒๑ ๓๓ ๕๕	/		/		/		/		/				
029/57	รามะ ยะยิมุตา	— ๕ —	/		/		/		/		/				
033/57	ดีตัน ซิดูมา	— ๒ —	/		/		/		/		/				
021/57	วตลี เต็มบูย	— ๖ —	/		/		/		/		/				
048/57	เค็ะสาเว็น ปุหยัง	— ๑ —	/		/		/		/		/				
023/57	สมเค็จ หมดเต็ะ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
010/57	ละฮาด จางวาง	— ๒ —	/		/		/		/		/				
08/57	พรณวิน สุมาย์น	๒๑ ๓๓ ๕๕	/		/		/		/		/				
014/57	ยะโกบ จางวาง	— ๑ —	/		/		/		/		/				
037/57	ศอและ นิสาและ	— ๕ —	/		/		/		/		/				
002/57	อาหวัง เหะนิะ	— ๒ —	/		/		/		/		/				
043/57	มะธุเส็น เต็มบูย	— ๖ —	/		/		/		/		/				
039/57	ราสุล ปาดิง	— ๑ —	/		/		/		/		/				
027/57	นาซอธี เต็มบูย	— ๕ —	/		/		/		/		/				
034/57	ประเศริสู ตาหมาด	— ๑ —	/		/		/		/		/				
004/57	เจดิมชัย ปุหยัง	— ๒ —	/		/		/		/		/				



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะรัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....~~๑๕~~.....๒๕๕๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ชนิด		ภาวดีความดัน		ที่เขมวถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อาร์ยี่ เหวะหมัด	๑๑๑๑๕	/		/							/			
041/57	ดล ยานา	— ๕ —	/		/							/			
0030/48	มะยาบ ปุหยัง	— ๖ —	/		/							/			
0024/48	นาแซร์ เต็นหมาน	— ๖ —	/		/							/			
0027/48	รอนหมาน ตาหมาด	— ๕ —	/		/							/			
0021/48	ดอสีง ปุหยัง	— ๕ —	/		/							/			
0031/48	หาบ มีกร	— ๕ —	/		/							/			
0028/48	ยะผาด เหวะนิงะ	— ๕ —	/		/							/			
0029/48	มะนีอศ อยู่ตี	— ๕ —	/		/							/			
0032/48	สาบ ปาติง	— ๕ —	/		/							/			
0025/48	มัตยิตบ้านใต้	๑๕ ต.๑.๕	/		/							/			
033/48	ศพด.บ้านใต้	— ๕ —	/		/							/			
0034/48	กู้ชีพ	— ๕ —	/		/							/			
042/57	มาโนช รชตบุญ	— ๕ —	/		/							/			
012/57	ดาเล็บ ปาดูสัง	— ๕ —	/		/							/			
038/57	เค็ะปา ลาปีตี	— ๕ —	/		/							/			
022/57	กะจี ยาด้า	— ๕ —	/		/							/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....๒๕๕๘.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ฉีด		แก๊สวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคาร ว่างวาง	๒๕๕๘	/		/		/		/		/		/		
006/57	จารย์ สันสาป	- ๒ -	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัล	- ๑ -	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไตวร	- ๑ -	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	- ๓ -	/		/		/		/		/		/		
032/57	กณนอ	- ๓ -	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมกดี	- ๕ -	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	- ๓ -	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมแห่ง

- ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจจะ ต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังดับเพลิง สีต้องไม่มีผิด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดต้น
- แก๊สวัดความดัน ซิตอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเขยื้อนสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้แก๊สเต็มถังมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน
- สภาพของซิลพลาสดัก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันอาการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้นลง เพื่อให้แก๊สเต็มถังมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....นครราชสีมา..... 20๒๕.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		ภาควัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หนองนา นิสาลิ๊ะ	22 พ.ย. ๒๕	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	- ๙ -	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราหม หลงภู่น	- ๙ -	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกลอ	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	- ๖ -	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 22 พฤศจิกายน 25๕๕

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. ภาควัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายความว่าถังดับเพลิงอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีพลาสติก ที่มัดสลัก ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ดันกับหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ครึ่งถังถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมมีพื้นที่ประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

ประจำเดือน.....ณ.จ.ว.ท.๕๕.....25๕4.....

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย



รหัส ดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		พิน		ที่เขว้างดับเพลิง	สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี		ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อารีย์ เหวะหมัด	24 ม.๕๕	/		/		/	/		/		
041/57	ดล ยานา	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0030/48	มะยงาบ ปูหยิ่ง	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0024/48	นาแซร์ เต็นหมาน	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0027/48	รชหมาน ตานมادت	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0021/48	คอลลี ปูหยิ่ง	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0031/48	หาบ มีการ	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0028/48	ยะผาด เหวะนิะ	24 ม.๕๕	/		/		/	/		/		
0029/48	มะม็อด อยุติ	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0032/48	सानู ปาดิง	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0025/48	มัสยิดบ้านไต้	— ๑ —	/		/		/	/		/		
033/48	ศพด.บ้านไต้	— ๑ —	/		/		/	/		/		
0034/48	กู๊พีพ	— ๑ —	/		/		/	/		/		
042/57	มาโนช รอดบุญ	— ๑ —	/		/		/	/		/		
012/57	ตาเล็บ ปาดูสัง	— ๑ —	/		/		/	/		/		
038/57	เจ๊ะปา ลาปีอี	— ๑ —	/		/		/	/		/		
022/57	กะจี ยาด้า	— ๑ —	/		/		/	/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....นครศรีธรรมราช.....2564.....

รหัส ระดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหัดฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี จางวาง	24 มิ.ย. 64	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาบุญ	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัฑ	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูม้น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 24 มิ.ย. 64

วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมแห่ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็ดดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในใบ เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- ภาวดีความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้าซีลมีสีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก เพื่อป้องกันการกราดเส้น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีน้ำหนักของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คร่ำถังดับเพลิงซีด-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการชดเชยตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)
แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบพวงมณีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....~~มิถุนายน~~.....~~2564~~.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ฉีด		แยกวัดความดัน		ที่เขานดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	21.5.64	/		/		/		/		/		/		
006/57	ขารีย์ สันสาม	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ขัยพัล	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมกาศ	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2564

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
- แยกวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
- สภาพของซิลพลาสติค ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ดันมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การสาธารณสุขส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสุขภาพถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสุขภาพ	สภาพถึงดับเพลิง		สี		ภาควัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาลิ๊ะ	<u>1 สิงหาคม</u>	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด. บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กูบราเหม หลงกูนั้น	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาม หลงกอลอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสุขภาพ [Signature] วันที่ตรวจสุขภาพ 19 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสุขภาพ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสุขภาพ
3. สภาพถึงที่ติดตั้ง สีสดขุ่นไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วหลุดจุดต้น
4. ภาควัดความดัน ซ้อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลิโคนสายฉีด ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมัดสายฉีด เพื่อป้องกันการกรวดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้นบีบที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ครว้ถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมหนึ่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ส.ค.๒๕๖๕.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาวดีความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี จางวาง	๑๐-๑๑-๕๕	/		/		/		/		/		/		
006/57	คารีย์ ต้นสนาม	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัฑ	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	สี่เป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนด	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมิ่ง	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงวงกลมหนึ่งแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรงเข็ดดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันทีตรวจสอบ จะต้องระบุลงในใบ เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. ภาวดีความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาستيك ที่มดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีกขาด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คร่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข
ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ที่ล		แก๊ส		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า บิสาละ	27 พ.ค 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	-	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะดัมเขิน	-	/		/		/		/		/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภูมิ่ง	-	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัตยิด บ้านเหนือ	-	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	-	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หมาน หลังกอลอ	-	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัตยิด (เก่า)	-	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ *[Signature]* วันที่ตรวจสอบ 27 พ.ค 2565

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส่องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แก๊สวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัลสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผสมดับเพลิงมีกรวยบีตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ขีด		แก๊สความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายห้วงรัด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	ขาขาลี ว่างวาง	๑๖ ก.พ. ๖๕	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันฐาน	— ก —	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ทรัพย์ดี	— ก —	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้กร	— ก —	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	— ก —	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	— ก —	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินมุกดี	— ก —	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูนั้น	— ก —	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมแห่ง

1. ตำแหน่ง จะตั้งตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถึงดับเพลิง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีกต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. แก๊สวัดความดัน ที่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสายห้วงรัดที่มอดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมอดสายห้วงรัด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวยึดของถึงดับเพลิงชนิดมีเก็ช ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คำว่าถึงดับเพลิงขึ้นลง เพื่อใช้แสดงดับเพลิงมีการยกยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสุขภาพถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....31 สิงหาคม 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสุขภาพ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แก๊สวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหนา นิสาด๊ะ	31/8/65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบาราหม หลงกูนัน	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัลยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาม หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัลยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสุขภาพ วันที่ตรวจสุขภาพ 31 สิงหาคม 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสุขภาพ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสุขภาพ
3. สภาพถังติดตั้ง สีส่องไม่มีซีล ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แก๊สวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้าซีลมีที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มัดสลัก ที่มัดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก ใช้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
7. สลักเหล็กที่ใช้ขันมีที่หัวซีลของถังดับเพลิงชำรุดหรือไม่
8. คำว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบวงกลมหนึ่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....๒๕๖๓.....๒๕๖๓

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวณถังดับเพลิง		สภาพสายหวัลดีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	ชาชาติ จางวาง	๒1/๕๖๖	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาญ	—h—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ร้อยพิล	—h—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้วร	—h—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—h—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะงอ	—h—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นเส็นภักดี	—h—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภูมิ่ง	—h—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วังที่ตรวจสอบ ๒1 ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมหนึ่งแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 4. ภาวดีความดัน จะต้องอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือฟ้า ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวณถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของสีลดสภาพสลัก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือบดสลายขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หวัลขีดของถังดับเพลิงที่มีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คว่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อใช้เขวณดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบภัยระดับเพลิงแบบผสมเคมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....๒๕๖๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยยาม นิสาส๊ะ	๒๕๖๕	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะตัมเขิน	—													
0016/48	ภูบาราหม หลงงูนัน	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		Mist
0017/48	หมาน หลังกอลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		
											X				

(Signature)

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผสมเคมีแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีสถองไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมจุดตัน
 4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งซีลหรือไม่มี ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
 6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ปล่อยให้ขาดหรือมีรอยฉีก เพื่อให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
 7. สลักเหล็กที่ใช้ถังมีบีบีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
 8. ถังดับเพลิงที่ชำรุด เพื่อให้ส่งถังดับเพลิงที่มีภาชนะรับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบพวงกลมมีแห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....มิ.ย. ๒๕๖๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		รีด		ภาวดีความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี จางวาง	30.๕.๕๖	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
006/57	อารีย์ สันฐาน	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
013/57	ศักดิ์ชัย วิทยพัล	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
044/57	แพไต้หว	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
018/57	จีเป็ด	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
032/57	กะนอ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
049/57	มะหมัด หลงภูมื่น	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันที่ตรวจสอบ

วิธีการตรวจถังดับเพลิงวงกลมมีแห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันหมดอายุ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่มีซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วดูจุดต้น
4. ภาวดีความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มุดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีรอยฉีก เพื่อให้ป้องกันการกดเลน

7. สลักเหล็กที่ใช้ดับเพลิงมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คร่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ให้อากาศเข้าตัวถังเป็นปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบวงกลมนี้แห่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์



งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2565.....

วันที่ดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		ชำรุด		ที่แรงถึงดับเพลิง		สภาพหายหวัชดี		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี			
026/57	อาชาลี ว่างวาง	31-5-65	/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันฐาน	-	/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย รัชพัทธ์	-	/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้กว	-	/		/		/		/		/		
018/57	จีเบ็ด	-	/		/		/		/		/		
032/57	กะนง	-	/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	-	/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงภู่นัน	-	/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบวันทีตรวจสอบ 3.1 พฤษภาคม 2565.....

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงวงกลมนี้แห่ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันทีตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีทีตรวจสอบ
3. สภาพถึงทีติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายยึดต้องไม่มีวัสดุจุดสน
4. เกจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ค่าเข้าย้อม) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสดัก ที่มีสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายขีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวขีดของถึงดับเพลิงชนิดนี้ถือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกกดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ค่าว่าถึงดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้งดดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจรั้ตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2565.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ฉีด		เกจวัดความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาทะเล	<u>๒๖.๖.๕๖</u>	/									/			
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<u>—</u>	/									/			
0020/48	ปะตัมเขิน	<u>—</u>	/									/			
0016/48	กุบาราหม หลงกุ่ม	<u>—</u>	/									/			
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/									/			
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/									/			
0017/48	หมาม หลังกอลอ	<u>—</u>	/									/			
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/									/			

(Signature)

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ ๒๖.๖.๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ไม่จุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่มี
6. สภาพของซิลพลาสติก ที่มิดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกดเล่น
7. สลักเหล็กที่ใช้ดับถังดับเพลิงของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ความถี่ดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลตามะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบดังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....~~มีนาคม~~.....~~2555~~.....

รหัส ดังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพดังดับเพลิง		ชนิด		เกจวัดความดัน		ที่แสดงดังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาสอด เต๊ะปูยู	30 มีนาคม	/		/	ไม่มี	/		/			/			
029/57	ราม๊ะ อะยี่นุสา	1 -	/		/		/		/			/			
033/57	คีตัน ซิดูมา	1 -	/		/		/		/			/			
021/57	วรสดี เต๊ะปูยู	1 -	/		/		/		/			/			
048/57	เค๊ะสาเร็น ปูหยัง	1 -	/		/		/		/			/			
023/57	สมเค็จ หมดเต๊ะ	1 -	/		/		/		/			/			
010/57	สะฮาด จางวาง	1 -	/		/		/		/			/			
08/57	พรทวิน ชูมออัน	1 -	/		/		/		/			/			
014/57	ยะโกบ จางวาง	30 มีนาคม	/		/		/		/			/			
037/57	ตอและ นิสาและ	1 -	/		/		/		/			/			
002/57	อาหัง ทะนะนะ	1 -	/		/		/		/			/			
043/57	มะอูเส็น เต๊ะปูยู	1 -	/		/		/		/			/			
039/57	ราฮูล ปาดิง	1 -	/		/		/		/			/			
027/57	นาทอวี เต๊ะปูยู	1 -	/		/		/		/			/			
034/57	ประเต็วรัฐ ตาหมาด	1 -	/		/		/		/			/			
004/57	เฉลิมชัย ปูหยัง	1 -	/		/		/		/			/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบภัยพิบัติแบบผสมทั้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจําเดือน.....สิงหาคม.....2565.....

รหัส ภัยพิบัติ	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพภัยพิบัติ		ภัยพิบัติ		เกิดจากความชื้น		ที่เขตนกดับเพลิง		สภาพสายชีวิต		หลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
036/57	อารีย์ เหน่หมัด	<u>๒๗.๘.๖๕</u>	/		/							/			
041/57	ดล ยานา	<u>—</u>	/		/							/			
0030/48	มะยงาบ ปุ๋ยยัง	<u>—</u>	/		/							/			
0024/48	นาแซร์ เต็นหมาน	<u>—</u>	/		/							/			
0027/48	รอนหมาน ตาหมาน	<u>—</u>	/		/							/			
0021/48	คอสัง ปุ๋ยยัง	<u>—</u>	/		/							/			
0031/48	นาม มีการ	<u>—</u>	/		/							/			
0028/48	ยะผาค เหน้เระ	<u>—</u>	/		/							/			
0029/48	มะนียด อุดดี	<u>—</u>	/		/							/			
0032/48	สาญ ปาติง	<u>๒๗.๘.๖๕</u>	/		/							/			
0025/48	มัตยิตบ้านไต้	<u>—</u>	/		/							/			
033/48	ศพด.บ้านไต้	<u>—</u>	/		/							/			
0034/48	ภูชีพ	<u>—</u>	/		/							/			
042/57	มาโนช รอดบุญ	<u>—</u>	/		/							/			
012/57	ตาเล็บ ปาดูสัง	<u>—</u>	/		/							/			
038/57	เจงปา ลาปีอี	<u>—</u>	/		/							/			
022/57	กะจิ ยาด้า	<u>—</u>	/		/							/			



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้ประเภทที่ 15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน..... สิงหาคม ๒๕๕๘

รหัส ระดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		สี		แถวข้อความต้น		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี่ ว่างวาง	๒-๖-๕๖	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาปู	—	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัช	—	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต้ว	—	/		/		/		/		/		/		
018/57	จีเป็ด	—	/		/		/		/		/		/		
032/57	กะนอ	—	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	—	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหนังดี หลงภู่น	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 สิงหาคม ๒๕๕๘

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังติดตั้ง สีต้องไม่ริด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. แถวข้อความต้น ชื่ออยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าไม่มีสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของสีพลาสติก ที่ฉีดสลัก ให้นำพลาสติก ให้นำพลาสติกหรือมีสายฉีด เพื่อป้องกันการกัดเล่น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หวัชชของถังดับเพลิงชนิดนี้คือให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คร่าถังดับเพลิงที่ปลง เพื่อให้มีระดับเพลิงมีการจับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบถึงระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....~~กรกฎาคม~~ 2565.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		ภาจวัดความดัน		ที่แขนถังดับเพลิง		สภาพสายหิ้วฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาธิ์	20 ก.ค. 65	/		/		/		/		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0020/48	ปะดะต้นเ็น	—	/		/		/		/		/		/		
0016/48	กุบราพรม หลงภู่นัน	—	/		/		/		/		/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	/		/		/		/		/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	/		/		/		/		/		/		
0017/48	หนาน หลงกลอ	—	/		/		/		/		/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 20 ก.ค. 2565

วิธีการตรวจถึงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวิธดูดุดัน
- ภาจวัดความดัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที
- ที่แขนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันภาภาคเล่น
- สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ผงดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 3)



แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....ปฤษภาคม ๒๕๕๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		มีสี		เกจวัดความดัน		ที่เข็มนัดดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
019/57	มาสอด เต็มปุ๋ย	<u>๒๖/๕/๕๕</u>	/			/		/			/		/		
029/57	ราม๊ะ สะยี่นุสา	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
033/57	ติดัน ซิดูมา	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
021/57	วสดี เต็มปุ๋ย	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
048/57	เค็ระสาเร็น ปุ๋ยยัง	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
023/57	สมเด็จ หมาดเต๊ะ	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
010/57	สะอาด จางวาง	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
08/57	พรมวิน สุมาพันธ์	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
014/57	ยะโกป จางวาง	<u>๒๖/๕/๕๕</u>	/			/		/			/		/		
037/57	สอและ นิสานตะ	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
002/57	อาหัง เจะนะ	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
043/57	มะอูเส็น เต็มปุ๋ย	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
039/57	ราสุล ปาดิง	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
027/57	นาซอวี เต็มปุ๋ย	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
034/57	ประเสริฐ ตานมอด	<u>—</u>	/			/		/			/		/		
004/57	เฉลิมชัย ปุ๋ยยัง	<u>—</u>	/			/		/			/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจลงฉบับเพื่อป้องกันและป้องกันโรคติดต่อ.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2565.....

รหัส งับดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถึงดับเพลิง		สี		แถวถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
026/57	อาชาลี งามวาง	<u>20 ก.พ. 65</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
006/57	อารีย์ สันสาณู	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
013/57	ศักดิ์ชัย ชัยพัทธ์	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
044/57	แพไต้พร	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
018/57	จีเป็ด	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
032/57	กวนอ	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
031/57	ห้องเย็นสินภักดี	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		
049/57	มะหมัด หลงภูมัย	<u>— — —</u>	✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

20 ก.พ 2565

วิธีการตรวจลงดับเพลิงผงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สภาพถึงติดตั้ง สีสันไม่มีสี ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
 - แถวถึงดับเพลิง จะต้องใช้ถังเคมีแห้ง (ถ้าไม่มีถังเคมีแห้ง) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที


- ที่แถวถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของสีหลอดสลัก ที่มั่นคง สลัก ไม่ให้ขาดหรือมีวัสดุสายฉีด เพื่อป้องกันการกัดเส้น
- สลักเหล็กที่ใช้ดับไฟที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- คว่ำถึงดับเพลิงที่-ลง เพื่อให้มีถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง (หมู่ที่ 2)
แบบตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุขภัย
ประจำเดือน.....สิงหาคม.....2560.....

รหัส ถึงดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกอ็ดความดัน		ที่เขว่งถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กอล็อบ เชนฮามีน	๒๘ ก.ย ๕๐	/		/	ไม่มี	/	/	มี		/		/		
040/57	จุมุด อยุติ	—	/		/		/	/			/		/		
03/57	กอล็อบ มีการ	—	/		/		/	/			/		/		
051/57	ดาหมาน ปุ่หัด	—	/		/		/	/			/		/		
07/57	สายัน หลงสาม๊ะ	—	/		/		/	/			/		/		
016/57	ศุภมาศ ปาดูลัง	—	/		/		/	/			/		/		
028/57	รอสัน มีโกบ	—	/		/		/	/			/		/		
020/57	มาฮานมาด แก้วสล่า	—	/		/		/	/			/		/		
05/57	การิม เหมบันตัน	๒๘ ก.ย ๕๐	/		/		/	/			/		/		
025/57	โต๊ะหมาด เหมบันตัน	—	/		/		/	/			/		/		
047/57	รมลี ปุ่หัด	—	/		/		/	/			/		/		
011/57	เจ๊ะหยงา โต๊ะดิน	—	/		/		/	/			/		/		
015/57	จันรี มีการ	—	/		/		/	/			/		/		
030/57	อ่าโต๊ะ หลังกลอก	—	/		/		/	/			/		/		
017/57	สุเติน นาวา	—	/		/		/	/			/		/		
045/57	รอนิม ญุมดา	—	/		/		/	/			/		/		
01/57	หวังนี มีการ	—	/		/		/	/			/		/		
024/57	หวังสาเดิม เหมบันตัน	—	/		/		/	/			/		/		
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบันตัน	—	/		/		/	/			/		/		
035/57	หมาด มีการ	๒๘ ก.ย ๕๐	/		/		/	/			/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด 15 ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณสุข

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ขีด		เกาต์ความดัน		ที่เขว่นถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาเกะ	<u>๒๕.๙.๕๖</u>	/		/		/		ไม่มี		/		/		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0020/48	ปะตัมเอน	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0016/48	ภูบาราหม หลงภู่น	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0017/48	หมาน หลงกอลอ	<u>—</u>	/		/		/				/		/		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	<u>—</u>	/		/		/				/		/		

ผู้ตรวจสอบ ๒๕.๙.๖๖ วันที่ตรวจสอบ ๒๕.๙.๖๖

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีส่องไม่มีขีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกาต์ความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข้มสีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขว่นถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของซิลพลาสติค ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกราดเล่น
7. สลักเหล็กที่ได้ดับมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีดสลัก ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. คราวถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงไหม้แบบพวงเคมียี่ห้านั่งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....สิงหาคม 2008.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ชนิด		เกจวัดความดัน		ที่เขมวถังดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี ว่างวาง	30ตค68													
006/57	อารีย์ สันฐาน	—													
013/57	ศักดิ์ชัย ขัยพัฑ	—													
044/57	แพไต้หว	—													
018/57	จีเป็ด	—													
032/57	กะนอ	—													
031/57	ห้องเย็นสินกักดี	—													
049/57	มะหมัด หลงภูม	30ตค68													

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 สิงหาคม 2555

วิธีการตรวจสอบดับเพลิงผวงเคมียี่ห้านั่ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
- วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
- สภาพถังที่ติดตั้ง สีสันไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรั่วซึมดูดัน
- เกจวัดความดัน ซึ่อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5.ที่เขมวถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6.สภาพของสีสพลาสติค ที่มีดสลัก ให้นำขนาดหรือมีสายฉีด เพื่อป้องกันกรากดเล่น

7.สลักเหล็กที่ใช้ถังมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมีดถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8.คว่าถังดับเพลิงที่นำ-ลง เพื่อให้ยืมดับเพลิงมีการขยืมตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....~~15~~.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		แก๊วลดความดัน		ที่เขตนึ่งดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
01/57	กอเอี๊ยะ เฒ่าอามีน	30 ก.ย. 57	/		/				/		/		/		
040/57	จุมุด อยู่ดี	-	/		/				/		/		/		
03/57	กอเจิม มีการ	-	/		/				/		/		/		
051/57	ดาหนาม นู๋ดี	-	/		/				/		/		/		
07/57	สายัน หลงสาม๊ะ	-	/		/				/		/		/		
016/57	ศุภมาต ปาดู๋ลิ่ง	-	/		/				/		/		/		
028/57	รอฟชั่น มีโกบ	-	/		/				/		/		/		
020/57	มาษาหมาด แก้วสล่า	-	/		/				/		/		/		
05/57	การิม เหมบันตัน	30 ก.ย. 57	/		/				/		/		/		
025/57	โต๊ะหมาด เหมบันตัน	-	/		/				/		/		/		
047/57	วมลี นู๋ดี	-	/		/				/		/		/		
011/57	เจ๊ะหยงา โต๊ะดิน	-	/		/				/		/		/		
015/57	จักรี มีการ	-	/		/				/		/		/		
030/57	คำโต๊ะ หลงกลอด	-	/		/				/		/		/		
017/57	ชูเต็น นาวา	-	/		/				/		/		/		
045/57	รชหิม กุมุดา	-	/		/				/		/		/		
01/57	หัวนี้ มีการ	-	/		/				/		/		/		
024/57	หัวนี้สามเฒ่า เหมบันตัน	-	/		/				/		/		/		
050/57	เจ๊ะกาบ เหมบันตัน	-	/		/				/		/		/		
035/57	หมาด มีการ	-	/		/				/		/		/		



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง (หมู่ที่ 2)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

ประจำเดือน.....ต้นเดือน..... 25๕๖

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		ภาวดีความดัน		ที่เขวจนถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
046/57	หน่วยหน้า นิสาละ	30 ก.ย. 56	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0019/48	ศพด.บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0020/48	ปะตัมเขิน	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0016/48	ภูบาราหม หลงกูนัน	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0012/48	มัสยิด บ้านเหนือ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0015/48	สุรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0017/48	หมาน หลังกองล่อ	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
0013/48	มัสยิด (เก่า)	—	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ

30 กันยายน 25๕๖

วิธีการตรวจถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. ภาวดีความดัน ซีลอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มที่สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขวจนถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของซีลพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันอาการกดเส้น

7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. คำว่าถังดับเพลิงซีล-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการยับยั้ง ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดิ่ง (หมู่ที่ 3)

แบบตรวจสอบระดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งประจำเดือน ขนาด.....15.....ปอนด์

งานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย ประจำเดือน.....มิ.ย. ๖๕.....

รหัส ถังดับเพลิง	ตำแหน่งติดตั้ง	วันที่ ตรวจสอบ	สภาพถังดับเพลิง		ซีล		เกจวัดความดัน		ที่เขววมถึงดับเพลิง		สภาพสายหัวฉีด		สลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ไม่มี	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
026/57	อาคารี ว่างวาง	<u>25.5.๕๖</u>	/		/		/		/		/		/		
006/57	อารีย์ สันสาปู	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
013/57	ศักดิ์ชัย ขัยพิศ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
044/57	แพไต่หว	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
018/57	สีเป็ด	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
032/57	กวนอ	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
031/57	ห้องเย็นลินกักดี	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		
049/57	มะหมัด หลงกุ่ม	<u>—</u>	/		/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ 2๖ มิ.ย. ๖๕

วิธีการตรวจสอบระดับเพลิงผงเคมีแห้ง

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็ดยังว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน
4. เกจวัดความดัน อยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ข้ามซ้ายมือ) แสดงว่า ถึงดับเพลิงถูกใช้งาน
หมายเหตุ หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่เขววมถึงดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
6. สภาพของถังพลาสติก ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสลัก เพื่อป้องกันการกัดเส้น
7. สลักเหล็กที่ใช้ต้องมีหัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดนี้คือ ให้ตรวจดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
8. ค่าถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขยายตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน